

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年4月16日

リコール届出番号	3541	リコール開始日	平成27年4月17日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 兼 COO 相川 哲郎 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	原動機 (モーターコントロールユニット (MCU))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	駆動用モーターを制御するモーターコントロールユニット (MCU) において、内部の絶縁基板の製造工程管理が不適切なため、当該絶縁基板の絶縁抵抗が低下するものがある。そのため、回路電圧が不安定となり、警告灯が点灯するとともに、フェールセーフ制御により駆動用モーターの出力が制限され、最悪の場合、再起動不可及び駆動用バッテリーへの充電不可となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、モーターコントロールユニット (MCU) を良品に交換する。		
不具合件数	176 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3541 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	ZAB-U67V	「MINICAB-MiEV」	U67V-0001255～U67V-0100265 平成23年12月1日～平成24年7月12日	886 台	
	ZAA-HA3W	「i-MiEV」	HA3W-0200202～HA3W-0304900 平成23年8月2日～平成24年6月23日	603 台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年8月2日～平成24年7月12日	1,489 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
モーターコントロールユニット (MCU)	9499A620	平成23年11月11日～平成23年11月29日	2 個	
	9499B542	平成24年3月12日	1 個	
	9499D023	平成24年1月6日～平成24年5月7日	10 個	
		合計	(計13個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。