

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 5 月 11 日

リコール届出番号	外-2168	リコール開始日	平成 27 年 5 月 11 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	パーキングロック		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションにおいて、パーキングギヤをロックするアクチュエーターの設計が不適切なため、ギヤセレクタースイッチを操作しても、Pレンジ(駐車位置)に切り替わらず、パーキングギヤをロックしない。または、パーキングギヤが解除できなくなり、Pレンジから発進できないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該アクチュエーターを対策品と交換する。		
不具合件数	3 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2168 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ZAA-1Z00	「BMW i3」	WBY1Z22030VV02540 ~ WBY1Z22060VV02998 平成 25 年 11 月 21 日 ~ 平成 26 年 1 月 17 日	207	
			WBY1Z22050V221002 ~ WBY1Z22090V221195 平成 26 年 1 月 17 日 ~ 平成 26 年 2 月 15 日	35	
	DLA-1Z06		WBY1Z42010VX61538 ~ WBY1Z42040VX62229 平成 25 年 11 月 19 日 ~ 平成 26 年 2 月 22 日	328	
	計 2 型式	計 1 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 11 月 19 日 ~ 平成 26 年 2 月 22 日	計 570 台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。