

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年5月14日

リコール届出番号	3566	リコール開始日	平成27年5月15日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	その他（前方障害物衝突軽減制御装置）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前方障害物衝突軽減制御装置（衝突軽減ブレーキシステム）装着車において、ミリ波レーダーによる障害物検知プログラムが不適切なため、路肩や中央分離帯等に防護柵があり、先行車との車間距離が離れた際に、受信したミリ波情報を稀に前方障害物と誤認識することがある。そのため、衝突の可能性がないのに、マルチインフォメーションディスプレイに警告表示がされるとともに警告音を発し、予期せぬ急制動がかかるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前方障害物衝突軽減制御装置の障害物検知プログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	2件	事故の有無	物損1件	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部ドアストライカー付近にNo.3566のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DAA-CR6	「アコードハイブリッド」	CR6-1000038～CR6-1018447 平成25年5月22日～平成27年1月5日	9,966	
			CR6-1100002～CR6-1101119 平成27年1月21日～平成27年4月17日	700	
	DLA-CR5	「アコードプラグインハイブリッド」	CR5-1000094～CR5-1000251 平成25年12月5日～平成26年9月30日	94	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年5月22日～平成27年4月17日	(計10,760台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。