

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年 5月21日

リコール届出番号	3570	リコール開始日	平成27年 5月22日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(ポップアップエンジンフード)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ポップアップエンジンフードのアクチュエータにおいて、シリンダ締結部のシール構造が不適切なため、アクチュエータ内部に水が浸入するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、衝突時にエンジンフード後端が十分に上がらず、最悪の場合、歩行者頭部及び脚部保護の基準を満足しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ポップアップエンジンフードアクチュエータを対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3570のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-CKV36	「スカイライン」	CKV36-400001~CKV36-404905 平成19年9月3日~平成20年4月12日	4,408	
	CBA-R35	「GT-R」	R35-000001~R35-100078 平成19年10月9日~平成20年4月14日	2,462	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年9月3日~平成20年4月14日	(計6,870台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。