

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 5 月 22 日

リコール届出番号	外-2171	リコール開始日	平成 27 年 5 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	ホイールフランジ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアホイールやブレーキディスクの脱着作業において、ホイールフランジの取付ボルトの締め付けを規定値以上で締め付けた際、ホイールフランジに亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ホイールが外れ走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アルミニウム製ホイールフランジをスチール製に交換する。		
不具合件数	12 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及びドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-2171 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	HP2	「BMW HP2 Enduro」	WB10369J66ZL00228 ～ WB10369J87ZL02516 平成17年8月9日 ～ 平成18年8月29日	175 台	
BMW	HP2-MM	「BMW HP2 Megamoto」	WB10310068ZT95092 ～ WB10310079ZT96625 平成19年5月15日 ～ 平成20年11月26日	122 台	
BMW	HP2 SP	「BMW HP2 Sport」	WB10458098ZS60200 ～ WB104580XAZS63256 平成20年8月20日 ～ 平成22年4月28日	149 台	
BMW	K1200GT	「BMW K1200GT」	WB10587J36ZN65570 ～ WB10587058ZN74930 平成18年2月28日 ～ 平成20年1月10日	419 台	
BMW	K1200GT	「BMW K1200GT」	WB10587028ZU95523 ～ WB10587048ZU96589 平成20年1月17日 ～ 平成20年4月21日	48台	
BMW	K1200R	「BMW K1200R」	WB10584076ZN10096 ～ WB10584098ZN22656 平成17年2月16日 ～ 平成20年4月29日	605 台	

BMW	K1200R-S	「BMW K1200R-S」	WB10585JX7ZP75197 ~ WB10585037ZP78272 平成18年11月1日 ~ 平成19年7月18日	213 台	
BMW	K1200S	「BMW K1200S」	WB10581J55ZL91265 ~ WB10581J35ZL99929 平成16年10月7日 ~ 平成17年6月28日	451 台	
BMW	K1200S	「BMW K1200S」	WB10581J46ZR80566 ~ WB10581A18ZR89972 平成17年7月15日 ~ 平成19年9月27日	608 台	
BMW	K1200S	「BMW K1200S」	WB10581A28ZU42550 ~ WB10581A68ZU43538 平成19年10月11日 ~ 平成20年2月25日	104 台	
BMW	K1200S	「BMW K1200S」	WB10581A38ZW14729 ~ WB10581A18ZW15491 平成20年3月3日 ~ 平成20年4月24日	48 台	
BMW	K1300GT	「BMW K1300GT」	WB10538099ZW00173 ~ WB105380XAZW05578 平成20年11月20日 ~ 平成22年4月22日	230 台	
BMW	K1300R	「BMW K1300R」	WB105180X9ZV77314 ~ WB1051800AZV82137 平成20年10月17日 ~ 平成22年7月12日	297 台	
BMW	EBL-K13AA	「BMW K1300R」	WB1051802BZV82187 ~ WB1051806BZV83553 平成22年8月16日 ~ 平成23年3月31日	79 台	
BMW	K1300S	「BMW K1300S」	WB10508049ZV65279 ~ WB1050804AZV72365 平成20年10月15日 ~ 平成22年7月13日	425 台	
BMW	EBL-K13AA	「BMW K1300S」	WB1050809BZV72427 ~ WB1050802BZV74150 平成22年8月16日 ~ 平成23年3月17日	94 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307J94ZL25475 ~ WB10307J84ZL29761 平成16年1月14日 ~ 平成16年4月16日	152 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307J34ZN25221 ~ WB10307J35ZN44563 平成16年4月24日 ~ 平成17年1月17日	642 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307JX5ZR20210 ~ WB10307J26ZR39691 平成17年1月26日 ~ 平成18年1月13日	181 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307J06ZS80154 ~ WB10307J67ZS99986 平成18年1月18日 ~ 平成19年1月25日	355 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10303098ZU06303 ~ WB10303019ZU38776 平成19年10月25日 ~ 平成21年6月26日	714 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB10307JX7ZU58816 ~ WB10307A47ZU74414 平成19年1月29日 ~ 平成19年9月26日	209 台	
BMW	R1200GS	「BMW R1200GS」	WB1045007AZX00724 ~ WB10303069ZX94253 平成21年11月2日 ~ 平成21年9月25日	300 台	
BMW	R1200GS-A	「BMW R1200GS-A」	WB10382J96ZN90793 ~ WB10382JX7ZN99987 平成18年2月10日 ~ 平成19年2月16日	222 台	

BMW	R1200GS-A	「BMW R1200GS-A」	WB103800X8ZU48689 ～ WB10380078ZU58404 平成19年10月25日 ～ 平成20年7月16日	309 台	
BMW	R1200GS-A	「BMW R1200GS-A」	WB10382J87ZU74714 ～ WB10382037ZU80377 平成19年2月26日 ～ 平成19年9月20日	176 台	
BMW	R1200GS-A	「BMW R1200GS-A」	WB10380009ZW70692 ～ WB10380099ZW78421 平成20年9月8日 ～ 平成21年8月27日	245 台	
BMW	R1200GS-A	「BMW R1200GS-A」	WB1047006AZY00633 ～ WB1047005AZY04592 平成21年11月2日 ～ 平成22年3月30日	158 台	
BMW	R1200R	「BMW R1200R」	WB10378J87ZS10166 ～ WB10378098ZS24974 平成18年8月18日 ～ 平成20年1月10日	479 台	
BMW	R1200R	「BMW R1200R」	WB10378028ZV55007 ～ WB1037803AZV64904 平成20年1月11日 ～ 平成22年2月18日	325 台	
BMW	R1200R	「BMW R1200R」	WB1037807AZZ34123 ～ WB1037802AZZ35471 平成22年3月5日 ～ 平成22年6月9日	71 台	
BMW	R1200RT	「BMW R1200RT」	WB10368J55ZM01311 ～ WB10368J16ZM14851 平成17年1月6日 ～ 平成17年10月10日	635 台	
BMW	R1200RT	「BMW R1200RT」	WB10368J76ZR50820 ～ WB10368098ZR69931 平成17年11月29日 ～ 平成19年11月30日	646 台	
BMW	R1200RT	「BMW R1200RT」	WB10368068ZV45008 ～ WB10368049ZV54937 平成19年12月3日 ～ 平成21年1月29日	385 台	
BMW	R1200RT	「BMW R1200RT」	WB1043006AZW29178 ～ WB1043002AZW33390 平成21年11月12日 ～ 平成22年3月26日	175 台	
BMW	R1200RT	「BMW R1200RT」	WB10368019ZW93262 ～ WB10368009ZW96797 平成21年2月4日 ～ 平成21年8月31日	148 台	
BMW	R1200S	「BMW R1200S」	WB10366J17ZP45238 ～ WB10366J27ZP50657 平成18年3月9日 ～ 平成18年12月20日	301 台	
BMW	R1200ST	「BMW R1200ST」	WB10328J95ZL80147 ～ WB10328078ZL87089 平成16年12月14日 ～ 平成19年11月30日	879 台	
	(17型式)	(16車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年1月14日 ～ 平成23年3月31日	(計 11,774 台)	