

連絡先	自動車局 審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 7 月 22 日

リコール届出番号	外-2210	リコール開始日	平成 27 年 7 月 23 日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM Sportmotorcycle GmbH) ミヒャエル・シャノー 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位 (部品名)	燃料タンク		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、タンク内部のオーバーフローホースを固定するためのネジ穴がタンク外側でふさがれていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料が漏れ、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを点検し、該当する場合は対策品のシールガスケットを使用しネジ穴をふさぐ。また、当該箇所から燃料漏れが確認できる場合は、燃料タンクを交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	KTM オーストリア本社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、ホームページでの掲載で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、ステアリングヘッド右側車台番号後方に No. 外-2210 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	1290SDV3949	「1290SUPERDUKE R」	VBKV39406EM900833 ~ VBKV39402EM915815 平成 25 年 09 月 23 日～平成 26 年 07 月 04 日	138 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 25 年 09 月 23 日～平成 26 年 07 月 04 日	(計 138 台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。