

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27年9月24日

リコール届出番号	外-2229	リコール開始日	平成 27年9月24日
届出者の氏名又は名称	キムコジャパン株式会社 代表取締役会長 王彦傑 問い合わせ先：03-6404-6102 [製作国：台湾 製作者名：KYMCO]		
不具合の部位（部品名）	燃料供給装置（キャブレター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	キャブレターのスロットルバルブにおいて、当該バルブのリターンスプリングの形状が不適切なため、キャブレターボディから外れるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スロットルバルブが戻らず、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のキャブレターに交換する。		
不 具 合 件 数	2件	事故の有無	1件
発 見 の 動 機	市場からの報告		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話で連絡する ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌への掲載を行う。 ・改善実施済車：車台番号付近に、外-2229のステッカーを貼付する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
KYMCO	SD10JA	SOONER50F	RFBSD10JAER460101～ RFBSD10JAER460430 平成25年12月23日～平成26年10月23日	319台	
	(計 1型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平25年12月23日～平成26年10月23日	(計 319台)	