

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 27年 9月 30日

リコール届出番号	外-2233	リコール開始日	平成 27年 9月 30日
届出者の氏名又は名称	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp/ FCA ジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム		
不具合の部位(部品名)	エアバック装置 (エアバッグ制御モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ制御モジュールのプログラムが不適切なため、走行中に車両が大きく左右に傾斜すると、誤ってサイド・カーテン・エアバッグ及びサイド・エアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2233 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-KL24	「ジープ・チェロキー」	1C4PJLGB0EW208906～1C4PJLGBXEW305787 平成 26年 04月 12日～平成 26年 08月 08日	356台	
	ABA-KL32		1C4PJMHS0EW213317～1C4PJMHSXEW314915 平成 26年 04月 12日～平成 26年 08月 08日	329台	
	ABA-KL32L		1C4PJMFS0EW213286～1C4PJMFSXEW314884 平成 26年 04月 04日～平成 26年 09月 04日	333台	
	-KL32-		1C4PJMHS7EW239414 平成 26年 6月 23日	1台	
ジープ	ABA-KL24	「ジープ・チェロキー」	1C4PJLGB0EW208937～1C4PJLGBXEW321214 平成 26年 07月 04日～平成 26年 10月 30日	221台	
	ABA-KL32		1C4PJMHS0EW280001～1C4PJMHSXEW314896 平成 26年 07月 24日～平成 26年 10月 30日	148台	
	ABA-KL32L		1C4PJMFS0EW256719～1C4PJMFSXEW314822 平成 26年 07月 24日～平成 26年 10月 30日	46台	
	(4型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 26年 04月 04日～平成 26年 10月 30日	(計 1,434台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。