

連絡先： 国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 10月16日

リコール届出番号	外-2220	リコール開始日	平成27年 10月26日
届出者の氏名又は名称	フォード・ジャパン・リミテッド 代表取締役 日本における代表者 森田 俊生	製作国：米国 製作者名： フォード自動車株式会社 問い合わせ先： お客様相談室 0120-125175	
不具合の部位	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品の準備に時間を要することから、暫定措置として、運転席用エアバッグインフレーターを新品と交換する。なお、対策品が準備でき次第、インフレーターを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2220のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	不明	マスタング	1ZVHT80N075240745～1ZVHT85HX75340208 平成18年 9月6日～ 平成19年 4月16日	412台	2007年型モデル
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年 9月6日～ 平成19年 4月16日	(計 412台)	