

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 10 月 21 日

リコール届出番号	外-2249	リコール開始日	平成 27 年 10 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オイルフィルターモジュールにおいて、オイルフィルターハウジングの材質が不適切なため、エンジンの温度の影響を受け、熱膨張をするものがある。そのため、熱膨張を繰り返すことで当該ハウジングが変形して、シーリング部の密閉性が不足し、冷却水やオイルが漏れ、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該オイルフィルターモジュールを対策品と交換する。		
不具合件数	17 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2249 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-3B20	「BMW 320i」	WBA3B16060NN75403 ～ WBA3B16050NN75408 平成 24 年 3 月 12 日 ～ 平成 24 年 3 月 28 日	4	
			WBA3B16090NN75931 平成 24 年 4 月 11 日	1	
	DBA-3A20	「BMW 328i」	WBA3A52060F113014 ～ WBA3A52010F113499 平成 23 年 10 月 21 日 ～ 平成 23 年 11 月 18 日	378	
			WBA3A52010F253200 ～ WBA3A52030F253795 平成 23 年 11 月 18 日 ～ 平成 24 年 1 月 4 日	223	
			WBA3A56010NN64559 ～ WBA3A56070NN64632 平成 24 年 2 月 20 日 ～ 平成 24 年 2 月 21 日	69	
	DBA-XG20	「BMW 523i」	WBAXG12000C961402 ～ WBAXG12050C961895 平成 23 年 9 月 6 日 ～ 平成 23 年 9 月 12 日	210	
			WBAXG12070DV98803 ～ WBAXG12050DV99299 平成 23 年 9 月 12 日 ～ 平成 23 年 9 月 20 日	209	
			WBAXG12040DW33300 ～ WBAXG12060DW35694 平成 23 年 9 月 20 日 ～ 平成 24 年 1 月 3 日	1,311	

DBA-XL20	「BMW 523i ツーリング」	WBAXL120X0DT99000 ～ WBAXL12050DT99499 平成 23 年 8 月 11 日 ～ 平成 23 年 10 月 24 日	478	
		WBAXL12070DW66500 ～ WBAXL12060DW66567 平成 23 年 10 月 24 日 ～ 平成 24 年 1 月 3 日	59	
DBA-XG28	「BMW 528i」	WBAXG32040C593303 ～ WBAXG32040C593799 平成 23 年 8 月 22 日 ～ 平成 23 年 10 月 19 日	150	
		WBAXG31020DW36502 ～ WBAXG31010DW37530 平成 23 年 10 月 4 日 ～ 平成 24 年 1 月 3 日	91	
		WBAXG32050DW65300 ～ WBAXG32040DW65725 平成 23 年 10 月 19 日 ～ 平成 24 年 1 月 9 日	255	
DBA-XL28	「BMW 528i ツーリング」	WBAXL32070C941302 ～ WBAXL32040C941449 平成 23 年 8 月 22 日 ～ 平成 24 年 1 月 3 日	114	
DBA-FR35	「BMW 535i」	WBAFR72080C958188 平成 23 年 8 月 11 日	1	
DAA-FZ35	「BMW ActiveHybrid 5」	WBAFZ92060C753013 ～ WBAFZ92070C753070 平成 23 年 12 月 7 日 ～ 平成 23 年 12 月 16 日	51	
DBA-VM20	「BMW X1 xDrive 20i」	WBAVM92050VL66502 ～ WBAVM92070VL66999 平成 23 年 8 月 22 日 ～ 平成 23 年 10 月 27 日	468	
		WBAVM92080VT55901 ～ WBAVM92040VT56298 平成 23 年 10 月 28 日 ～ 平成 23 年 12 月 21 日	374	
	「BMW X1 xDrive 28i」	WBAVM12040VM57407 ～ WBAVM12070VM57899 平成 23 年 8 月 23 日 ～ 平成 23 年 11 月 17 日	387	
		WBAVM12030VT52101 ～ WBAVM12060VT52108 平成 23 年 11 月 17 日 ～ 平成 23 年 11 月 18 日	76	
DBA-WX20	「BMW X3 xDrive 20i」	WBAWX32000LW42508 平成 23 年 10 月 10 日	1	
		WBAWX32090LX87630 ～ WBAWX320X0LX87720 平成 24 年 1 月 27 日 ～ 平成 24 年 2 月 8 日	30	
		WBAWX320400B25295 ～ WBAWX320X00B25298 平成 24 年 3 月 30 日 ～ 平成 24 年 3 月 31 日	3	
DBA-LL20	「BMW Z4 sDrive 20i」	WBALL32060E749808 ～ WBALL32050E750299 平成 23 年 9 月 5 日 ～ 平成 23 年 12 月 6 日	260	
		WBALL32030J080100 ～ WBALL32060J080205 平成 23 年 12 月 6 日 ～ 平成 24 年 1 月 4 日	47	
11 型式	12 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 8 月 11 日 ～ 平成 24 年 4 月 11 日	(計 5,250 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。