

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年12月17日

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| リコール届出番号 | 3724 | リコール開始日 | 平成27年12月18日 |
| 届出者の氏名又は名称 | スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253 | | |
| 不具合の部位（部品名） | 原動機（タペット） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機において、タペットの熱処理及びシリンダヘッドの組付工程が不適切なものがある。そのため、タペットとカムシャフトの間に異物が混入すると、タペットが異常摩耗して異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、タペットクリアランスを点検し、クリアランスが規定値を超えているものは、タペット及びカムシャフトを対策品に交換する。 | | |
| 不具合の件数 | 39件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近もしくは、シートレール部）にNo.3724のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|----|
| スズキ | JBK-CJ45A | 「スカイウェイブ」 | CJ45A-108953～CJ45A-109446 平成24年7月20日～平成25年11月11日 | 493 | |
| | JBK-CJ46A | | CJ46A-115070～CJ46A-116876 平成24年7月19日～平成25年12月10日 | 1,758 | |
| | EBL-CP52A | | CP52A-101696～CP52A-102236 平成25年1月17日～平成25年11月15日 | 540 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|----|
| スズキ | EBL-VK58A | 「グラディウス」 | VK58A-102353～VK58A-102775 平成24年7月3日～平成25年11月18日 | 422 | |
| | EBL-VP56A | 「Vストローム」 | VP56A-100025～VP56A-101287 平成24年11月30日～平成26年1月20日 | 1,262 | |
| | EBL-GR7NA | 「GSR750」 | GR7NA-100014～GR7NA-101851 平成25年2月28日～平成26年4月14日 | 1,833 | |
| | EBL-GW72A | 「バンディット1250」 | GW72A-103878～GW72A-104347 平成24年6月22日～平成26年1月21日 | 470 | |
| | (計7型式) | (計5車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成24年6月22日～平成26年4月14日 | (計6,778台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。