

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 1月28日

リコール届出番号	3744	リコール開始日	平成28年 1月29日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	電気装置（発電機）、 原動機（エンジン制御コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>ディーゼルエンジン車の発電機において、補機ベルトからの圧力に対してプーリー内のベアリングの耐久性が不足しているため、エンジンの回転変動の繰り返しにより当該ベアリングが破損するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該プーリーが脱落して充電警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中にエンストし再始動できなくなるおそれがある。</p> <p>ディーゼルエンジン車のDPF（ディーゼル粒子状物質除去装置）において、高速走行などの高負荷運転後の再生（捕集した粒子状物質の燃焼除去）時に、排気ガス温度が高い場合がある。そのため、高速走行などの高負荷運転後に、排気管出口付近が草などで覆われるような場所に停車してDPFの再生を行なった場合、排気管後方の草などが発火し、車体などを焼損するおそれがある。</p>		
改善措置の内容	全車両、当該発電機および補機ベルトを対策品と交換する。また、寒冷地仕様車は、エンジン制御コンピュータを対策品の発電機に適合したプログラムに修正する。 全車両、エンジン制御コンピュータのプログラムを修正する。		
不具合件数	87件、 3件	事故の有無	なし、 部分焼損：1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 3744 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	LDF-VW2E26	「NV350 キャラバン」	VW2E26-000003～VW2E26-017110 平成24年6月16日～平成27年3月11日	16,921	15,425 16,921
	LDF-VW6E26		VW6E26-000001～VW6E26-012444 平成24年6月16日～平成27年3月10日	12,376	11,301 12,376
	LDF-CW8E26		CW8E26-000001～CW8E26-003856 平成24年6月27日～平成27年3月10日	3,836	3,445 3,836
	LDF-CW4E26		CW4E26-000005～CW4E26-001765 平成24年6月26日～平成27年3月10日	1,742	1,583 1,742
	LDF-DW4E26		DW4E26-000003～DW4E26-000331 平成24年12月4日～平成27年3月10日	318	275 318

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
いすゞ	LDF-JVW2E26	「コモ」	VW2E26-800001 ~ VW2E26-800454 平成24年8月6日 ~ 平成27年3月9日	454	423 454
	LDF-JVW6E26		VW6E26-800001 ~ VW6E26-800353 平成24年8月6日 ~ 平成27年3月5日	353	320 353
	LDF-JCW8E26		CW8E26-800001 ~ CW8E26-800046 平成24年8月24日 ~ 平成27年2月23日	46	44 46
	LDF-JCW4E26		CW4E26-800001 ~ CW4E26-800045 平成24年8月24日 ~ 平成27年3月7日	45	42 45
	LDF-JDW4E26		DW4E26-800001 ~ DW4E26-800005 平成25年8月19日 ~ 平成26年10月13日	5	5 5
	(計 10 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月16日 ~ 平成27年3月11日	(計 36,096 台)	32,863 36,096

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。