

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42354

アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

### リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 28 年 2 月 25 日

リコール届出番号	外-2304	リコール開始日	平成 28 年 2 月 26 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャパン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	車体(エアスポイラ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両後部に取り付けられているエアスポイラにおいて、製造時にエアスポイラの表面と土台との接着が不均一なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、接着部が剥がれ、エアスポイラの表面が脱落し、最悪の場合、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアスポイラの表面と土台の接着を確認し、剥がれが無いものはシーリング材で接着を補強する。また、剥がれがあった場合は、エアスポイラを新品に交換し、シーリング材で接着を補強する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2304 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
ルノー	ABA-RH5F	「ルーテシア」	VF15R40SED0697244～VF15R40SEF0721445 平成 25 年 10 月 24 日～平成 27 年 7 月 21 日	268	
	ABA-RM5M	「ルーテシア ルノー・スポール」	VF15R4M0ED0678886～VF15R4M0EF0724432 平成 25 年 4 月 17 日～平成 27 年 9 月 2 日	1486	
	ABA-RM5M1	「ルーテシア ルノー・スポール」	VF15R930DF0722929～VF15R930DF0727775 平成 27 年 6 月 15 日～平成 27 年 10 月 21 日	143	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 4 月 17 日～平成 27 年 10 月 21 日	(計 1897 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。