

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 2月24日

リコール届出番号	外-2299	リコール開始日	平成28年 2月25日
届出者の氏名又は名称	伊藤忠オートモービル株式会社 代表取締役社長 外 直也 問い合わせ先：スズキ株式会社 お客様相談室 TEL 0120-402-253 (製作国：日本 製作者名：スズキ株式会社)		
不具合の部位 (部品名)	原動機 (タペット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、タペットの熱処理及びシリンダヘッドの組付工程が不適切なものがある。そのため、タペットとカムシャフトの間に異物が混入すると、タペットが異常摩耗して異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、タペットクリアランスを点検し、クリアランスが規定値を超えているものは、タペット及びカムシャフトを対策品に交換する。		
不具合の件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	輸入元からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく(車台番号打刻位置付近もしくは、シートレール部)にNo.外-2299のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
SUZUKI	CX112	「GLADIUS」	JS1CX112100108376～ JS1CX112100110516 平成25年1月28日～平成25年11月7日	60	
	C7111	「V-Strom 650」	JS1C7111100110377～ JS1C7111100114214 平成25年1月17日～平成25年11月4日	40	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
SUZUKI	C5111	「GSR750」	JS1C5111100115179～ JS1C5111100115191 平成25年11月22日～平成25年11月25日	8	
	C5112		JS1C5112100106571～ JS1C5112100106797 平成25年11月7日～平成25年11月25日	10	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年1月17日～平成25年11月25日	(計118台)	