

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年3月17日

リコール届出番号	3775	リコール開始日	平成28年3月17日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	VDC(ビークルダイナミクスコントロール)ユニットにおいて、電動パーキングブレーキ制御プログラムが不適切なため、車両駐車時に電動パーキングブレーキを作動させ、一定時間後にイグニッションスイッチをオフからオンに操作すると、電動パーキングブレーキのモータが作動し続けることがある。そのため、当該モータが損傷し、電動パーキングブレーキが解除できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、VDCユニットの制御プログラムを書き換える。		
不具合件数	44件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3775 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-002001 ~ VM4-038539 平成26年5月13日 ~ 平成27年4月21日	35,771	
	DBA-VMG		VMG-002001 ~ VMG-009718 平成26年5月13日 ~ 平成27年4月14日	7,696	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-002001 ~ VAG-007090 平成26年6月23日 ~ 平成27年6月4日	5,082	
スバル	DBA-BN9	「レガシイ」	BN9-002001 ~ BN9-006112 平成26年10月2日 ~ 平成27年9月16日	4,097	
	DBA-BS9		BS9-002001 ~ BS9-012978 平成26年10月2日 ~ 平成27年9月16日	10,952	
	(5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月13日 ~ 平成27年9月16日	(計63,598台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。