

改善箇所説明図



DC-DCコンバータ



基準不適合発生箇所

DC-DCコンバータにおいて、部品の検査指示が不適切なため、過大な電圧をかけ、内部基板がダメージを負ったものがある。そのため、そのまま使用を続けると、コンバータ内部がショートし、充電不良となり、警告灯等が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、DC-DCコンバータを良品に交換する。

識別：フューズ・ボックス・カバー（裏）に白ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。