

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年 4月 7日

リコール届出番号	3787	リコール開始日	平成28年 4月 8日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪のブレーキにおいて、ブレーキホースのレイアウトが不適切なため、ハンドルを一杯に切った際、曲げRが小さくなり、その繰り返いでブレーキホースの内部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が広がり、ブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキホースを対策品と交換する。		
不具合件数	51件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3787のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK21S	「パレット」	MK21S-100047～MK21S-397314 平成20年1月9日～平成23年6月7日	166,493	
			MK21S-720001～MK21S-721661 平成22年7月26日～平成23年5月31日	1,657	
			MK21S-950007～MK21S-957981 平成22年7月26日～平成23年6月2日	7,939	
	CBA-MK21S		MK21S-500015～MK21S-650381 平成20年1月9日～平成23年5月31日	42,917	
	MK21S-820030～MK21S-841527 平成21年9月1日～平成23年6月2日		15,634		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-ML21S	「ルークス」	ML21S-100004～ML21S-133278 平成21年11月2日～平成23年6月1日	24,509	
			ML21S-500005～ML21S-549923 平成21年11月2日～平成23年6月1日	43,186	
			ML21S-950001～ML21S-956365 平成22年8月2日～平成23年6月3日	6,365	
	CBA-ML21S		ML21S-800015～ML21S-811098 平成20年11月2日～平成23年6月1日	6,604	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月9日～平成23年6月7日	(計315,304台)	