

連絡先： 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL： 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 28年 4月 14日

改善対策届出番号	494	改善対策開始日	平成 28年 4月 15日
届出者の氏名又は名称	ボルボ・カー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 木村 隆之		〔 製作国： スウェーデン 製作者名： ボルボ 問い合わせ先： お客様相談室 0120-922-662 〕
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御モジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御モジュールのソフトウェアの影響により、走行モードによっては、窒素酸化物（NOx）の排出値が増加するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御モジュールのソフトウェアを対策プログラムに書き換えるとともに、インフォテイメントヘッドユニット内のデジタルオーナーズマニュアルの情報更新を行なう。		
不具合件数	国内：なし	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール又は電話にて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドアヒンジ上部に、白色ペイントを塗布する。</li> </ul> また、点検整備記録簿の備考欄に「実施日、走行距離、担当ディーラー、改善対策：ECM/IHUアップグレード」と記入する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	改善対策対象車の台数	備考
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボS60」	YV1FSA8RDG2390206～YV1FSA8RDG2406272 平成 27年 6月 16日～平成 28年 2月 8日	329台	
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボV60」	YV1FWA8RDG1285123～YV1FWA8RDG1314605 平成 27年 6月 16日～平成 28年 2月 8日	1101台	
ボルボ	LDA-DD4204TXC	「ボルボXC60」	YV1DZA8RDG2775124～YV1DZA8RDG2887560 平成 27年 6月 16日～平成 28年 2月 22日	1046台	
ボルボ	LDA-FD4204T	「ボルボV60クロスントリー」	YV1FZA8RDG1004652～YV1FZA8RDG1014637 平成 27年 7月 31日～平成 28年 2月 22日	284台	
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40」	YV1MVA8RDG2270101～YV1MVA8RDG2325123 平成 27年 6月 16日～平成 28年 2月 22日	1805台	
ボルボ	LDA-MD4204T	「ボルボV40クロスントリー」	YV1MZA8RDG2090160～YV1MZA8RDG2104344 平成 27年 6月 16日～平成 28年 2月 22日	679台	
	(計3型式)	(計6車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成27年 7月 31日～平成28年 2月 22日	5244台	

### 【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれています。