

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 6 月 29 日

リコール届出番号	外-2350	リコール開始日	平成 28 年 6 月 29 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料供給ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンの燃料装置において、燃料供給ホースの製造が不適切なため、ホースの厚みが均一でないものがある。そのため、燃料の圧力の変動によって燃料供給ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ホースを良品と交換する。		
不具合件数	9 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2350 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LDA-3D20	「BMW 320d」	WBA3D36030NS46700 ～ WBA3D36070NS47347 平成 26 年 8 月 22 日 ～ 平成 26 年 10 月 2 日	440	
			WBA3K32020F795102 ～ WBA3K32000F795499 平成 26 年 6 月 24 日 ～ 平成 26 年 7 月 8 日	103	
			WBA3K32030KX31500 ～ WBA3K32090KX31999 平成 26 年 7 月 8 日 ～ 平成 26 年 7 月 22 日	359	
			WBA3K32040K402000 ～ WBA3K320X0K402454 平成 26 年 7 月 22 日 ～ 平成 26 年 8 月 27 日	274	
	計 1 型式	計 1 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 6 月 24 日 ～ 平成 26 年 10 月 2 日	計 1,176 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。