

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年6月30日

リコール届出番号	3844	リコール開始日	平成28年7月1日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（シフトユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスのトランスミッションにおいて、高負荷の特定のエンジン回転で、シフトユニットハウジングが共振し、ハウジングに亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂部よりオイルが漏れ、最悪の場合、トランスミッションが焼き付き、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シフトユニットに固定金具を追加するとともに、ハウジングの亀裂を点検し、亀裂が生じていた場合はシフトユニット一式を新品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3844のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-RU8JHAJ BDG-RU8JHAJ	「いすゞ ガーラ」	RU8JHA-60011～RU8JHA-60165 平成18年2月1日～平成22年8月17日	155	
	LDG-RU8JHBJ SDG-RU8JHBJ		RU8JHB-60011～RU8JHB-60209 平成22年8月27日～平成27年2月17日	199	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年2月1日～平成27年2月17日	(計354台)	