

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 28 年 07 月 27 日

リコール届出番号	外-2359	リコール開始日	平成 28 年 07 月 27 日
届出者の氏名又は名称	FCA ジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-712-812 ホームページ： http://www.fcagroup.jp/	
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ホース固定クランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、パワーステアリングリターンホースの製造が不適切なため、ホースと配管を接続する固定用クランプが正確に取り付けられていないものがある。そのため、リターンホースの接続部の固定が維持できず、ホースが抜けてパワーステアリングフルードが漏れ、最悪の場合、フルードが排気管にかかり火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両パワーステアリングリターンホースの接続部の固定クランプを点検し、クランプが正規の位置に取り付けられていないものは、取り付けし直す。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2359 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジープ	ABA-MK4924	「コンパス」	1C4NJDHB0FD298289～1C4NJDHBXFD390011 平成 27 年 03 月 20 日～平成 27 年 05 月 11 日	165 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 27 年 03 月 20 日～平成 27 年 05 月 11 日	(計 165 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。