


## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

リベット



ブレーキフルードリザーバー

注:  は装着の有無を確認し、無い場合は装着する部品を示す

制動装置において、ブレーキフルードリザーバーの取付け作業が不適切なため、リザーバーが正確に取付けられていないものがある。そのため、走行時の振動等でリザーバーが外れてブレーキフルードが漏れ、最悪の場合、制動装置の機能が失陥するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ブレーキフルードリザーバーを点検し、正確に取付けられていないものは、取付けをしなおす。