

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 28 年 8 月 23 日

リコール届出番号	3876	リコール開始日	平成 28 年 8 月 24 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 マーク・リストセーヤ TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機 (オフセットファンシャフトプーリー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの冷却装置において、ファンシャフトプーリーベアリングの選定が不適切なため、高速走行時にシャフトが傾き、プーリーベアリングの密閉性が低くなることもある。そのため、プーリー内のグリースが漏れ、潤滑不良でベアリングが異常摩耗して、ベアリングが焼き付き、最悪の場合、ファンがラジエータに干渉して冷却水が漏れ、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のベアリングを組込んだファンシャフトプーリーブラケット一式 (ブラケット、プーリー等) に交換する。 また、ファンベルト、ファン、ラジエータを点検し、本不具合による損傷が認められた部品は新品と交換する。		
不具合件数	22 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3876 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-FV50VJR	「ふそう スーパーグレード」	FV50VJ-505017～FV50VJ-505322 平成 23 年 6 月 13 日～平成 24 年 3 月 5 日	185	
	QDG-FV50VJR		FV50VJ-500011～FV50VJ-531023 平成 23 年 4 月 19 日～平成 27 年 1 月 7 日	1,075	
	QKG-FV50VJR		FV50VJ-540001～FV50VJ-540003 平成 25 年 11 月 19 日～平成 26 年 6 月 4 日	3	
	QKG-FV60VJR		FV60VJ-500001～FV60VJ-520070 平成 26 年 9 月 17 日～平成 28 年 3 月 8 日	488	
	QKG-FV64VJR		FV64VJ-500001～FV64VJ-520009 平成 26 年 10 月 30 日～平成 28 年 2 月 19 日	36	
	QPG-FV64VJR		FV64VJ-500002～FV64VJ-520001 平成 26 年 11 月 14 日～平成 28 年 1 月 21 日	21	
	(計 6 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 4 月 19 日～平成 28 年 3 月 8 日	(計 1,808 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。