

平成28年9月6日

自動車局整備課

三菱ふそうトラック・バス(株)製の大・中型バスの 車両床下部の腐食に関する無料点検の実施状況について

三菱ふそうトラック・バス株式会社（以下「ふそう」）は、大・中型バスのうち、独立懸架式構造で概ね製造後10年目以上（製造年が平成19年以前）のバスについて、車両床下部の錆による腐食に関し、同社系列の販売店において7月26日より無料点検を開始しました。

8月31日現在の無料点検の実施状況は、対象車両14,647台のうち、点検済みとなったのは5,948台（40.6%）です。

腐食が進行すると最悪の場合、ハンドル操作が不能となりますので、未だ無料点検を受けていない車両の利用者は、速やかに無料点検を受けてください。

今般、ふそうより無料点検実施状況の報告がありました。

※「三菱ふそうトラック・バス(株)製の大・中型バスについて車両床下部の腐食に関する無料点検を速やかに受けてください」URL: http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000138.html

1. ふそうによる無料点検等の実施状況（平成28年8月31日現在）

- ▶ 対象車両14,647台中、電話又は訪問により利用者へコンタクトを行い、点検の実施を呼び掛けることができた車両数は約9割の13,295台
- ▶ また、これまでに点検を実施した車両数は5,948台（未点検車両は8,699台）で、そのうち、運行停止が必要な状態（保安基準不適合状態）にあった車両数は106台（点検実施済車両数の1.8%）でした。ただし、5,948台のうち、ふそう系列販売店で点検を行った車両は1,306台であり、残りは利用者のバス事業者自身等が点検を行った車両（4,642台）です。
- ▶ なお、運行停止が必要な状態にあった車両106台のうち、31台は廃車又は補修を実施済みで、75台は補修が完了するまでの間、運行を停止するよう運輸支局等を通じて利用者に指示済みです。

2. 今後の対応

- (1) 国土交通省では、9月7日以降、未だ点検を受けていない車両（8,699台）の利用者に対して、早期に無料点検を受けるよう呼び掛けるダイレクトメールをふそうと共同で発送します。（別添は、封筒に同封する国土交通省からの文書）
- (2) ふそう系列販売店以外で点検を行ったとする車両（4,642台）については、行った点検の適切さ、確実さを確認するため、ふそうにおいて点検票の回収等を進めていきます。

<お問い合わせ先>

自動車局整備課 平川、川津

TEL : 03-5253-8589（直通）

FAX : 03-5253-1639

三菱ふそう製 大中型バスをご使用の皆様へのお知らせ
～ 速やかに車両床下部の錆無料点検を受けて下さい ～

あなたをご使用の自動車は、融雪剤等の影響により車両床下部に錆が発生し腐食が進行すると、最悪の場合、フロントセンターメンバーに取り付けられたロアアームが脱落してハンドル操作が不能となる可能性があります。

現在、三菱ふそうトラック・バス(株)において、無料点検を実施し、その結果を国土交通省に報告させていますが、あなたをご使用の自動車は、点検をしたとの情報がまだありません。

これまで関連する人身事故が3件発生し、13人が負傷しています。

このため、無料点検を受けないまま車両を使用していると、大事故を起こすおそれがありますので、早急に無料点検を受けるとともに、車両床下部に腐食が見られた場合には、必要な補修を行ってください。

無料点検の実施については、三菱ふそうトラック・バス(株)系列販売店(ディーラー)にお問い合わせ下さい。

平成28年9月

国土交通省自動車局整備課

(参考) 無料点検に関する国土交通省プレスリリース (7月26日)

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000138.html

【参考】ふそう製大・中型バスの車体腐食による不具合の内容

- 大・中型バスの車両床下部（フロントタイヤハウス部又はリヤタイヤハウス部）において、適切な点検・整備が実施されていないため錆が発生して腐食が進行すると、部材の板厚の減少や穴あきに至り、強度低下による破断・破壊が発生します。
- 特に、独立懸架車において、フロントタイヤハウス部のセンターメンバーが腐食すると、最悪の場合、ロアアームが脱落してハンドル操作が不能となります。これまでハンドル操作不能の不具合情報は8件あり、人身事故が3件発生（※）しています。

【※】平成25年11月1日発生（乗客5名軽傷）、平成26年10月24日発生（巻き込んだ車両の運転手軽傷）、平成27年11月12日発生（乗客1名重傷、6名軽傷）

独立懸架車の不具合の例

センターメンバーが腐食するとロアアームが脱落しハンドル操作が不能となる。

