

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 10 月 17 日

リコール届出番号	外-2385	リコール開始日	平成 28 年 10 月 17 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショントラック・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	年少者用補助乗車装置 (固定ブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ISOFIXチャイルドシートを固定する車両側の固定ブラケットの耐久性が不足しているため、チャイルドシートを装着状態で走行した際の荷重が固定ブラケットに繰り返し加わると、金属疲労によって固定ブラケットに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定ブラケットが破損し、チャイルドシートが固定できず、最悪の場合、チャイルドシートが外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定ブラケットを点検し、破損しているものは、アッパートランククロスメンバーを対策品に交換する。また、破損のないものは、補強プレートを取り付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2385 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	DBA-WX20	「BMW X3 xDrive 20i」	WBAWX32000LW42508 平成 23 年 10 月 10 日	1	
			WBAWX32090LX87630 ~ WBAWX32070LX87898 平成 24 年 1 月 27 日 ~ 平成 24 年 2 月 29 日	108	
			WBAWX320500B25001 ~ WBAWX320300B29578 平成 24 年 3 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 19 日	2,074	
			WBAWX32040LX92119 ~ WBAWX32070LX92485 平成 26 年 4 月 14 日 ~ 平成 26 年 10 月 4 日	41	
			WBAWX32080L399904 ~ WBAWX320X0L399998 平成 26 年 10 月 9 日 ~ 平成 26 年 11 月 8 日	42	
			WBAWX320500N50103 ~ WBAWX320900N51089 平成 26 年 11 月 14 日 ~ 平成 28 年 1 月 16 日	109	
			WBAWX320300S83608 ~ WBAWX320X00S83847 平成 28 年 1 月 21 日 ~ 平成 28 年 3 月 30 日	28	

DBA-WX20	「BMW X3 xDrive 28i」	WBAWX92050LL18506 ～ WBAWX92040LL18996 平成 24 年 3 月 27 日 ～ 平成 24 年 7 月 18 日	218	
		WBAWX92040L998706 ～ WBAWX92000L999660 平成 24 年 9 月 10 日 ～ 平成 25 年 7 月 27 日	229	
		WBAWX920900F71512 ～ WBAWX920500F72690 平成 25 年 8 月 16 日 ～ 平成 28 年 4 月 12 日	192	
LDA-WY20	「BMW X3 xDrive 20d」	WBAWY32050L686596 ～ WBAWY320X0L694998 平成 24 年 7 月 19 日 ～ 平成 25 年 3 月 23 日	1,230	
		WBAWY320300C65805 ～ WBAWY320100C72798 平成 25 年 3 月 23 日 ～ 平成 25 年 11 月 25 日	1,524	
		WBAWY320900H06000 ～ WBAWY320100H08985 平成 25 年 11 月 25 日 ～ 平成 26 年 2 月 20 日	1,022	
		WBAWY320700K37101 ～ WBAWY320300K41081 平成 26 年 2 月 20 日 ～ 平成 28 年 3 月 28 日	2,439	
		WBAWY320X0L698016 ～ WBAWY32040L699999 平成 26 年 4 月 23 日 ～ 平成 27 年 7 月 29 日	1,954	
		WBAWY320900N96000 ～ WBAWY320100N96895 平成 27 年 7 月 29 日 ～ 平成 28 年 4 月 14 日	848	
CBA-WX30	「BMW X3 xDrive 28i」	WBAWX52010LK44011 ～ WBAWX52060LK44487 平成 22 年 11 月 9 日 ～ 平成 23 年 1 月 19 日	312	
		WBAWX52050L397605 ～ WBAWX52090L399017 平成 23 年 1 月 21 日 ～ 平成 24 年 3 月 26 日	689	
DBA-WX35	「BMW X3 xDrive 35i」	WBAWX72050LK69022 ～ WBAWX720X0LK69999 平成 22 年 11 月 10 日 ～ 平成 23 年 9 月 27 日	436	
		WBAWX72060LL28501 ～ WBAWX72020LL28799 平成 23 年 9 月 27 日 ～ 平成 24 年 1 月 7 日	280	
		WBAWX720X0L898100 ～ WBAWX72050L898599 平成 24 年 1 月 7 日 ～ 平成 25 年 1 月 19 日	399	
		WBAWX720000C21500 ～ WBAWX720300C21961 平成 25 年 1 月 22 日 ～ 平成 28 年 2 月 28 日	357	
DBA-XW20	「BMW X4 xDrive 28i」	WBAXW320100F78605 ～ WBAXW320400F79599 平成 26 年 3 月 31 日 ～ 平成 26 年 11 月 22 日	545	
		WBAXW320800M97002 ～ WBAXW320800M97999 平成 26 年 11 月 25 日 ～ 平成 28 年 1 月 6 日	478	
		WBAXW320800S47100 ～ WBAXW320000S47236 平成 28 年 1 月 6 日 ～ 平成 28 年 4 月 15 日	87	
DBA-XW35	「BMW X4 xDrive 35i」	WBAXW520200F89608 ～ WBAXW520600F90597 平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 12 月 12 日	546	
		WBAXW520900S46601 ～ WBAXW520300S46772 平成 27 年 12 月 13 日 ～ 平成 28 年 4 月 13 日	63	
DBA- XW35M	「BMW X4 M40i」	WBAXW710300M90550 ～ WBAXW710500M90999 平成 27 年 11 月 10 日 ～ 平成 28 年 2 月 29 日	27	
		WBAXW710200T75261 ～ WBAXW710900T75404 平成 28 年 3 月 1 日 ～ 平成 28 年 4 月 5 日	12	
計 7 型式	計 7 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 22 年 11 月 9 日 ～ 平成 28 年 4 月 15 日	計 16,290 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。