

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

平成 28 年 10 月 31 日

リコール届出番号	外-2387	リコール開始日	平成 28 年 10 月 31 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 ティエリ ムテルドゥ	製作国 : イタリア 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先 : ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292	
不具合の部位 (部品名)	走行装置 (後輪ホイール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪ホイール・ハブ部の形状が不適切なため、整備等の脱着作業において、後輪ホイールに位置決めピンを差し込む際に誤った位置に差し込むことがある。そのため、位置決めピンに過大な応力がかかり、そのままの状態で使用を続けると、当該ピンが破損し、ホイールへ駆動力が伝わらなくなり、最悪の場合、転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後輪ホイールと位置決めピンを点検し、損傷がある場合は、後輪ホイールを対策品に交換するとともに位置決めピンを新品と交換する。損傷がない場合は、誤った取り付けを防止するためのインサートを取り付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">• 使用者 : ダイレクトメール等にて通知する。• 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。• 改善実施済車 : フレームヘッド左側に 外-2387 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ドゥカティ	EBL-GA01	XDiavel S	ZDMGA01JAGB001886~ZDMGA01JAGB004463 平成28年3月24日~平成28年6月24日	138台	
	計1型式	計1車種	輸入期間全体の範囲 平成28年3月24日~平成28年6月24日	138台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。