

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 28 年 11 月 22 日

リコール届出番号	外-2413	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	ロールロイス モーターカーズ リミテッド 代表取締役社長 トーステン ミューラー オウヴェス	製作国 : 英国 製作者名: ロールロイス モーターカーズ リミテッド 問い合わせ先: 03-6259-8801	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置、座席ベルト (加速度センサー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	衝突を検知する加速度センサーにおいて、センサー内部の制御プログラムが不適切なため、衝突時に正しい加速度を算出することができず、エアバッグコントロールユニットからエアバッグの展開信号が発信されない。そのため、サイドエアバッグ以外のエアバッグとシートベルトプリテンショナーが作動せず、乗員が過度の傷害を負う可能性がある。		
改善措置の内容	全車両、正しいプログラムが入った加速度センサーと交換する。 なお、部品の準備に時間を要することから、当面の措置として、使用者に対し、ダイレクトメールにより使用停止を要請する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	英国本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2413 ステッカーを貼付する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ロールロイス	ABA-664S	「ゴースト SWB」	SCA664S09CUH16643 ~ SCA664S06CUH16762 平成 24 年 2 月 10 日 ~ 平成 24 年 6 月 11 日	5	
	ABA-664S	「ゴースト SWB」	SCA664S06CUX37849 ~ SCA664S09CUX38395 平成 23 年 12 月 15 日 ~ 平成 24 年 7 月 6 日	32	
	ABA-664L	「ゴースト EWB」	SCA664L09CUH22604 ~ SCA664L06CUH22625 平成 24 年 3 月 12 日 ~ 平成 24 年 4 月 26 日	2	
	ABA-664L	「ゴースト EWB」	SCA664L02CUX66800 ~ SCA664L09CUX67054 平成 24 年 1 月 11 日 ~ 平成 24 年 7 月 3 日	11	
	計 2 型式	計 2 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 12 月 15 日 ~ 平成 24 年 7 月 6 日	計 50 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。