

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42354

アドレス:<http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 28 年 11 月 22 日

リコール届出番号	外-2399	リコール開始日	平成 28 年 11 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャポン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国 : フランス 製作者名 : ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	車体(リヤフェンダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤフェンダーにおいて、リヤフェンダーの端部とホイール表面との鉛直面の位置の差が少ないため、車体やシャシ部品の製作誤差等によって、リヤフェンダーからホイール表面が突出することがある。 そのため、保安基準第18条に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤフェンダーにモールを取り付ける。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に 外-2399 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の台数	備考
ルノー	ABA-RM5M	ルーテシア	VF15R4M0ED0678886~VF15R4M0EG0738175 平成 25 年 4 月 17 日~平成 28 年 6 月 1 日	1,547	
	ABA-RM5M1	R.S.	VF15R930DF0722929~VF15R930DG0738160 平成 27 年 6 月 12 日~平成 28 年 6 月 20 日	391	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 4 月 17 日~平成 28 年 6 月 20 日	(計 1,938 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。