


改善箇所説明図 ①



注：□ は交換部品を示す。

ディーゼル燃料噴射装置において、燃料ポンプおよび燃料噴射ノズルの強度が不足しているため、燃料通路部に亀裂が発生することがある。そのため、燃料が漏れ、燃料圧力が低下するとエンジン警告灯が点灯して出力制限走行となり、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、車台番号を確認してポンプ、噴射ノズル等を対策品と交換する。
あわせて各締結部の燃料漏れを点検する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の番号左上部に黄色ペイントを塗布する。