

連絡先 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成28年11月30日

リコール届出番号	3946	リコール開始日	平成28年11月30日
届出者の氏名又は名称	ユニキャリア株式会社 代表取締役 志岐 彰	問い合わせ先:	品質保証本部 品質保証部 TEL 044-330-9042
不具合の部位(部品名)	車体(エンジンマウントインシュレータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フォークリフトのエンジンマウントインシュレータにおいて、スタッドボルトの熱処理が行われていないため、強度が不足している。そのため、規定トルクでナットを締め付けると当該ボルトが伸びて軸力が低下し、そのままの状態で使用を続けると、エンジンの振動等によりナットが緩み、最悪の場合、ナットが外れてエンジンが傾き、プロペラシャフトが破損して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンマウントインシュレータを良品に交換する。なお、プロペラシャフトを点検し、損傷している場合は、交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業専用車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問、或いは電話により通知する。 ・分解整備事業者:全ユーザーが特定されている為、周知の処置はとらない。 ・改善実施済車には、インストパネル右側にNo. 3946のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ユニキャリア	YDM-F177	「FD20T15」 「FD25T15」	F177-00110~F177-00198 平成27年2月18日~平成28年10月26日	53台	
	YDN-F178	「FHD20T15」 「FHD25T15」	F178-00050~F178-00255 平成27年1月7日~平成28年10月25日	91台	
	YDM-F180	「FD30T15」	F180-00110~F180-00149 平成27年5月21日~平成28年10月19日	17台	
	YDN-F181	「FHD30T15」	F181-00111~F181-00152 平成27年1月21日~平成28年10月28日	28台	
	EBT-F175 EBT-F175L	「ユニキャリア フォークリフト」	F175-00110~F175-00355 平成28年3月8日~平成28年10月28日	119台	
	EBT-F176 EBT-F176L		F176-00110~F176-00205 平成28年2月29日~平成28年10月27日	54台	
	EBT-F179 EBT-F179L		F179-00110~F179-00122 平成28年4月4日~平成28年10月28日	9台	
	YDM-F184	「FD20T5」 「FD25T5」	F184-00050~F184-00594 平成27年2月26日~平成28年9月20日	12台	
	YDN-F185	「FHD20T5」 「FHD25T5」	F185-00051~F185-01113 平成27年5月13日~平成28年10月31日	41台	
	YDM-F187	「FD30T5」	F187-00050~F187-00185 平成27年5月8日~平成28年4月15日	4台	
YDN-F188	「FHD30T5」 「FHD35T5S」	F188-00050~F188-00878 平成27年1月7日~平成28年10月13日	59台		

	EBT-F183 EBT-F183L	「ユニキャリア フォークリフト」	F183-00180～F183-00252 平成 28 年 5 月 12 日～平成 28 年 6 月 9 日	5 台	
	EBT-F186 EBT-F186L		F186-00126～F186-00197 平成 28 年 5 月 12 日～平成 28 年 10 月 25 日	2 台	
	(計 18 型式)	(計 14 車種)	(制作期間の全体範囲) 平成 27 年 1 月 7 日～平成 28 年 10 月 31 日	(計 494 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。