

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年11月30日

リコール届出番号	3947	リコール開始日	平成28年11月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (トルクコンバータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの動力伝達装置において、トルクコンバータのフロントカバーの製造が不適切なため、当該カバーの強度が不足しているものがある。そのため、走行時の油圧により亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展してトルクコンバータオイルが漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トルクコンバータを良品に交換する。		
不具合件数	15件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に「No. 3947」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	UDS-KRC014	「カトウ KRM-20H 型ラフター」	KRC014-0142 ~ KRC014-0321 平成26年11月5日～平成28年6月16日	151台	
	UDS-KRC011	「カトウ KR-25H 型ラフター」	KRC011-0902 ~ KRC011-1790 平成26年11月14日～平成28年7月15日	845台	
	UDS-KRC015	「カトウ KRM-35H 型ラフター」	KRC015-0056 ~ KRC015-0175 平成26年11月14日～平成28年5月31日	117台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年11月5日～平成28年7月15日	(計1113台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。