

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年12月13日

リコール届出番号	外-2415	リコール開始日	平成28年12月14日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘 製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボトラックコーポレーション 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	電気装置（インテリアランプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのインテリアランプ（室内灯）において、当該ランプのプリント回路基板（PCB）の絶縁処理が不適切なため、基板の端子間に湿気や埃が付着した場合、内部短絡することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、短絡電流によって基板が発熱し、最悪の場合、焼損に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ランプと既存配線の間にヒューズ入り配線を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ボルボトラック社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.外-2415のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	QKG-H2TDA1	「FH」	YV2RM00A6EA754175 ～ YV2RM00A7GA794834 平成26年2月14日 ～ 平成28年10月31日	164	
	QKG-H2TEA1		YV2RM20AXEA754269 ～ YV2RM00A5GA795643 平成26年2月14日 ～ 平成28年11月2日	204	
	-H2TDA1-		YV2RM20A4GA783642 平成27年12月16日	1	
	-H2TEA1-		YV2RM00A5FA773494 ～ YV2RM20A6GA794724 平成27年2月3日 ～ 平成28年9月15日	8	
	不明		YV2RM20D8EA765376 ～ YV2RM20D1GA794785 平成26年7月10日 ～ 平成28年9月15日	311	
	(計 5型式)	(計 1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成26年2月14日 ～ 平成28年11月2日	(計 688 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。