

平成 29 年 1 月 20 日
自動車局 審査・リコール課

株式会社ウェッズによる自主改善の実施について

株式会社ウェッズから、後付け部品として販売したスチールホイールにおいて、不具合があることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	平成29年1月20日
不具合の内容	後付け部品として販売したスチールホイールにおいて、本来下記車両への装着は適合していないにも関わらず、装着可能であるとして販売を行い、適合していない車両に装着されている可能性があり、そのまま使用を続けると、ホイールの取り付け部位置周辺が破損するおそれがある。 〈該当車両と車両の販売期間〉 ・マツダ ボンゴバン・トラック（車両型式：SK***[1999年6月～]） ・ニッサン バネットバン・トラック（車両型式：SK***[1999年6月～]） ・三菱 デリカバン・トラック（車両型式：SK***[1999年11月～]）
自主改善の内容	該当車両にて対象商品を使用中のユーザーに対し、対策品「KB0」への無償交換。
不具合件数	0件
事故の有無	なし
自動車使用者等に周知させるための措置	・対象商品販売先への書簡での案内 ・株式会社ウェッズのホームページへの掲載 ・全国紙への掲載

対象の製品名	部品番号	自主改善対象 部品の出荷時期	自主改善 対象数	備考
ウェッズ 「キャロウイン」	「PC-502」	平成10年～	約14,200本	14×5.0J インセット 40 10穴マルチタイプ
	「PC-552」	平成10年～	約5,000本	14×5.5J インセット 45 10穴マルチタイプ
ブリヂストン リテールジャパン 「ジェクト」	「312000209」	平成17年～	約6,700本	14×5.0J インセット 40 10穴マルチタイプ
	「312000210」	平成17年～	約4,100本	14×5.5J インセット 45 10穴マルチタイプ
合計			約30,000本	

【問い合わせ先】

株式会社ウェッズ TEL：0120-956-469（フリーダイヤル）
（受付時間：月～金 10：00～17 土、日、祝日を除く）