

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成29年 1月27日

リコール届出番号	3977	リコール開始日	平成29年 1月27日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位(部品名)	制動装置(ABSアクチュエータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABSアクチュエータ内ポンプにおいて、組付け設備の調節が不適切なため、組み付け時にポンプ内部のシールが破損したものがあ。そのため、ABS作動時のブレーキ液の吐出圧が不足するおそれがあり、最悪の場合、ABS機能が作動せず、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ABSアクチュエータの製造番号を確認し、対象の場合は良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	車両製作工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3977のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-GFC27	「セレナ」	GFC27-014000～GFC27-022822 平成28年10月1日～平成28年11月9日	7,789	
	DAA-GFNC27		GFNC27-002094～GFNC27-003899 平成28年10月1日～平成28年11月7日	1,321	
	DAA-GC27		GC27-005292～GC27-007787 平成28年10月1日～平成28年11月10日	2,414	
	DAA-GNC27		GNC27-001035～GNC27-001856 平成28年10月1日～平成28年11月10日	815	
	DBA-C27		C27-000754～C27-001218 平成28年10月1日～平成28年11月7日	463	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月1日～平成28年11月10日	(計12,802台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。