

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 29年 2月 3日

リコール届出番号	3973	リコール開始日	平成 29年 2月 3日
届出者の氏名	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先:品質保証部 代表取締役社長 榎木 一秀 TEL:082-943-5280		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(油圧ギヤポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールクレーンの油圧ギヤポンプにおいて、ギヤポンプを構成するタイボルトの強度が不足しているため、走行時等の振動によって亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して折損し、最悪の場合、作動油が漏れて走行および操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、油圧ギヤポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者:弊社の指定サービス工場に通知する。 ・改善実施済車には、キャブドアストライカ付近にNo.3973のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	JDS-EE02	「RK250-7」	EE02-10005～EE02-11095 平成20年6月25日～平成25年3月31日	274台	
コベルコ	CM03	「MK650」	CM03-02004～CM03-02010 平成26年12月22日～平成28年2月16日	4台	
コベルコ	CM03L	「MK650」	CM03L-02002～CM03L-02021 平成26年12月5日～平成28年12月9日	11台	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月25日～平成28年12月9日	289台	