

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 2月23日

リコール届出番号	3992	リコール開始日	平成29年 2月24日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（インターミディエイトシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	四輪駆動車のトランスファにおいて、トランスファ内のインターミディエイトシャフトの設計が不適切なため、右側ドライブシャフトが正しく嵌合していないものがある。そのため、段差乗り越え等の大きな衝撃が加えられた場合、ドライブシャフトが抜け、異音、オイル漏れの発生や加速不良となり、最悪の場合、走行不能や駐車中に車両が動き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスファ内のインターミディエイトシャフトを対策品と交換する。		
不具合件数	60件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3992のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-MH23S	「ワゴンR」	MH23S-400014～MH23S-405364 平成20年9月19日～平成21年9月30日	1,169	
			MH23S-800055～MH23S-832657 平成20年9月19日～平成21年10月19日	6,105	
			MH23S-100082～MH23S-244998 平成20年9月19日～平成21年10月19日	16,931	
			MH23S-500039～MH23S-546771 平成20年9月19日～平成21年10月19日	5,761	
	CBA-HA24S	「アルト」	HA24S-250997～HA24S-254607 平成20年9月19日～平成21年10月19日	3,463	
			HA24S-608057～HA24S-652186 平成20年9月19日～平成21年10月19日	1,752	
	DBA-MH23S				
	DBA-HA24S				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
スズキ	GBD-HA24V	「アルト」	HA24V-183393～HA24V-198200 平成20年9月19日～平成21年10月19日	1,651		
	ABA-HE21S	「アルト ラパン」	HE21S-194241～HE21S-194418 平成20年9月19日～平成20年10月29日	174		
			HE21S-976039～HE21S-976329 平成20年9月19日～平成20年10月28日	52		
	CBA-HE22S		HE22S-800058～HE22S-802619 平成20年11月3日～平成21年10月19日	515		
	DBA-HE22S		HE22S-100084～HE22S-137733 平成20年11月3日～平成21年10月19日	4,721		
	CBA-MK21S	「パレット」	MK21S-501349～MK21S-503109 平成20年9月19日～平成21年8月7日	1,732		
			MK21S-510001～MK21S-510096 平成21年8月18日～平成21年10月7日	96		
			MK21S-550006～MK21S-550153 平成21年8月19日～平成21年10月19日	146		
			MK21S-626796～MK21S-639490 平成20年9月19日～平成21年8月18日	4,138		
			MK21S-820030～MK21S-823408 平成21年9月1日～平成21年10月19日	492		
			DBA-MK21S	MK21S-180518～MK21S-185439 平成21年9月1日～平成21年10月19日	616	
				MK21S-340716～MK21S-346209 平成21年9月1日～平成21年10月19日	566	
	CBA-MF22S	「MRワゴン」	MF22S-625002～MF22S-640355 平成20年9月19日～平成21年9月30日	483		
	DBA-MF22S		MF22S-218723～MF22S-233322 平成20年9月19日～平成21年5月29日	1,663		
			MF22S-310002～MF22S-316188 平成21年6月8日～平成21年10月19日	581		
	ABA-HN22S	「Kei」	HN22S-841066～HN22S-844347 平成20年9月19日～平成21年8月7日	1,734		
	CBA-HG21S	「セルボ」	HG21S-520351～HG21S-520863 平成20年9月19日～平成21年4月28日	499		
			HG21S-530001～HG21S-530225 平成21年5月6日～平成21年10月16日	224		
			HG21S-650954～HG21S-651860 平成20年9月19日～平成21年4月28日	192		
			HG21S-670002～HG21S-670153 平成21年5月6日～平成21年10月5日	40		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HG21S	「セルボ」	HG21S-411329～HG21S-412289 平成20年9月19日～平成21年4月24日	260	
			HG21S-420004～HG21S-420816 平成21年5月6日～平成21年10月19日	180	
ニッサン	CBA-HC24S	「ピノ」	HC24S-250330～HC24S-251876 平成20年9月19日～平成21年10月19日	1,546	
	DBA-HC24S		HC24S-604534～HC24S-624687 平成20年9月19日～平成21年10月19日	1,148	
	CBA-MG22S	「モコ」	MG22S-626889～MG22S-641067 平成20年9月19日～平成21年10月19日	734	
	DBA-MG22S		MG22S-261240～MG22S-299099 平成20年9月19日～平成21年5月29日	4,985	
			MG22S-310004～MG22S-333712 平成21年6月1日～平成21年10月19日	2,125	
マツダ	CBA-MJ23S	「A Zーワゴン」	MJ23S-400013～MJ23S-400709 平成20年9月22日～平成21年8月26日	185	
			MJ23S-800007～MJ23S-803084 平成20年10月1日～平成21年10月19日	690	
	DBA-MJ23S		MJ23S-100451～MJ23S-120967 平成20年9月19日～平成21年10月19日	2,380	
			MJ23S-500005～MJ23S-506084 平成20年10月1日～平成21年10月19日	1,020	
	CBA-HB24S	「キャロル」	HB24S-250128～HB24S-250767 平成20年9月19日～平成21年10月15日	608	
	DBA-HB24S		HB24S-601683～HB24S-610276 平成20年9月19日～平成21年10月16日	448	
	ABA-HF21S	「スピアーノ」	HF21S-190364～HF21S-190365 平成20年9月22日～平成20年9月27日	2	
			HF21S-970294 平成20年9月29日	1	
	(計24型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年9月19日～平成21年10月19日	(計71,808台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-MH22S	「ワゴンR」	MH22S-607215	1	
ニッサン	DBA-MG22S	「モコ」	MG22S-152176	1	