

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 3月16日

リコール届出番号	4004	リコール開始日	平成29年 3月17日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	操縦装置（油圧式パワーステアリング高圧ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングの油圧ホースにおいて、ゴムホースと口金具の加締めが不適切なため、転舵の繰り返しにより油圧が掛かると、当該ホースが外れるものがある。そのため、オイルが漏れて操舵力が重くなり、最悪の場合、飛散したオイルが排気管に付着し、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該パワーステアリング高圧ホースを対策品と交換する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4004のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-PNZ51	「ムラーノ」	PNZ51-040617～PNZ51-040729 平成25年11月19日～平成26年10月20日	113	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年11月19日～平成26年10月20日	(計113台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
パワーステアリング 高圧ホース&チューブ	49720-1AA0C	平成26年1月17日～平成28年11月27日	26	CBA-PNZ51
合計			(計26個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。