

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年3月30日

リコール届出番号	4011	リコール開始日	平成29年3月31日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 三井 正則 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(トルクコンバータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動無段変速機(CVT)のトルクコンバータにおいて、内部ベアリングの製造が不適切なため、摺動面に凹凸があり、使用過程で凹凸により当該ベアリングが異常摩耗して破損することがある。そのため、ベアリングの破片がトルクコンバータ内部に飛散し、異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、破片がトルクコンバータ内部に噛み込み、停車時等にエンストして発進できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トルクコンバータを良品と交換する。		
不具合件数	36件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4011のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-LA100S	「ムーヴ」	LA100S-0274437～LA100S-0281469 平成25年10月17日～平成26年1月30日	2,970	
			LA100S-1041583～LA100S-1067534 平成25年10月15日～平成26年2月3日	5,862	
			LA110S-0062008～LA110S-0069341 平成25年10月10日～平成26年2月5日	1,757	
	HBD-L275V	「ミラ」	L275V-1019949～L275V-1021315 平成25年10月16日～平成25年12月25日	731	
	HBD-L285V		L285V-1003278～L285V-1003527 平成25年10月21日～平成26年1月7日	92	
	DBA-LA300S	「ミライース」	LA300S-0039630～LA300S-0043477 平成25年10月10日～平成26年1月30日	1,216	
			LA300S-1203863～LA300S-1231625 平成25年10月9日～平成26年1月30日	10,230	
	DBA-LA310S		LA310S-1043106～LA310S-1049913 平成25年10月10日～平成26年1月30日	2,158	
DBA-LA600S	「タント」	LA600S-0005307～LA600S-0078171 平成25年10月19日～平成26年2月26日	9,601		
DBA-LA610S		LA610S-0001415～LA610S-0015114 平成25年10月28日～平成26年2月20日	1,827		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	DBA-L455S	「タント エグゼ」	L455S-0085887～L455S-0086594 平成25年10月16日～平成25年12月24日	381	
	DBA-L465S		L465S-0014998～L465S-0015101 平成25年10月16日～平成25年12月6日	36	
	DBA-L575S	「ムーヴ コンテ」	L575S-0196014～L575S-0201618 平成25年10月25日～平成26年1月30日	1,609	
	DBA-L585S		L585S-0036604～L585S-0038090 平成25年10月16日～平成26年1月30日	383	
	DBA-L675S	「ミラ ココア」	L675S-0156713～L675S-0163123 平成25年10月16日～平成25年12月24日	4,276	
	DBA-L685S		L685S-0018136～L685S-0019618 平成25年10月16日～平成26年1月29日	498	
スバル	DBA-LA100F	「ステラ」	LA100F-0042012～LA100F-0046769 平成25年10月17日～平成26年1月30日	1,322	
	DBA-LA110F		LA110F-0014464～LA110F-0016758 平成25年10月11日～平成26年2月5日	479	
	HBD-L275B	「プレオ」	L275B-1503235～L275B-1503429 平成25年10月18日～平成25年12月24日	96	
	HBD-L285B		L285B-1500684～L285B-1500720 平成25年10月21日～平成25年12月12日	10	
	DBA-LA300F	「プレオ プラス」	LA300F-1507661～LA300F-1509809 平成25年10月10日～平成26年1月30日	839	
	DBA-LA310F		LA310F-1502587～LA310F-1503395 平成25年10月10日～平成26年1月30日	302	
	DBA-L455F	「ルクラ」	L455F-0011967～L455F-0012163 平成25年10月16日～平成25年12月23日	113	
	DBA-L465F		L465F-0003807～L465F-0003909 平成25年10月16日～平成25年12月20日	31	
トヨタ	DBA-LA300A	「ピクシス エポック」	LA300A-1019676～LA300A-1024257 平成25年10月9日～平成26年1月30日	1,583	
	DBA-LA310A		LA310A-1003976～LA310A-1005077 平成25年10月10日～平成26年1月30日	406	
	DBA-L575A	「ピクシス スペース」	L575A-0032047～L575A-0034787 平成25年10月25日～平成26年1月30日	841	
	DBA-L585A		L585A-0006840～L585A-0007681 平成25年10月16日～平成26年1月31日	220	
	(計26型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月9日～平成26年2月26日	(計 49,869 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。