

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 4 月 24 日

リコール届出番号	外-2473	リコール開始日	平成 29 年 4 月 24 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	電源供給システム (バッテリー プラス ケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の電装部品へ電力を供給するパワーディストリビューションボックスとバッテリーを接続するバッテリープラスケーブルにおいて、接続部分のコネクターのメッキ及び構造が不適切なため、車両振動によって発生する腐食により接触抵抗が増大するおそれがある。そのため、当該ボックスから電装部品へ十分な電力を供給できず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止する。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクターを対策品に交換する。また、車両振動の影響を低減するため、接続部分にボルトを取り付けるとともに、ケーブルを固定する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2473 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-VA40	「BMW M3 セダン」	WBSPM91060E195975 ～ WBSPM910X0E196546 平成 21 年 12 月 9 日 ～ 平成 23 年 4 月 18 日	16	
			WBSPM92050E198073 ～ WBSPM92030E198489 平成 21 年 12 月 9 日 ～ 平成 23 年 1 月 20 日	25	
			WBSPM92030E625721 ～ WBSPM92040E625923 平成 23 年 2 月 8 日 ～ 平成 23 年 9 月 19 日	10	
	CBA-VA40		WBSPM92060E198177 ～ WBSPM92060E198499 平成 22 年 4 月 12 日 ～ 平成 23 年 1 月 24 日	70	
	WBSPM91020E196072 ～ WBSPM91040E196686 平成 22 年 4 月 15 日 ～ 平成 23 年 8 月 31 日		34		
	WBSPM92060E625700 ～ WBSPM92000E625935 平成 23 年 1 月 25 日 ～ 平成 23 年 9 月 28 日		61		

ABA-WD40	「BMW M3 クーペ」	WBSWD91020P306392 ～ WBSWD91010P306481 平成 21 年 12 月 11 日 ～ 平成 22 年 1 月 19 日	6	
		WBSWD92050P389346 ～ WBSWD920X0P389505 平成 21 年 12 月 14 日 ～ 平成 22 年 2 月 24 日	11	
		WBSKG91080E397895 平成 22 年 4 月 26 日	1	
		WBSKG920X0E423220 ～ WBSKG92040E423374 平成 22 年 5 月 4 日 ～ 平成 22 年 6 月 16 日	2	
		WBSKG91040E568741 ～ WBSKG91060E569213 平成 22 年 9 月 17 日 ～ 平成 22 年 11 月 17 日	6	
		WBSKG91070E685004 ～ WBSKG92040E698551 平成 22 年 12 月 9 日 ～ 平成 23 年 9 月 14 日	13	
		WBSKG92010E423008 ～ WBSKG92000E423999 平成 22 年 4 月 12 日 ～ 平成 22 年 12 月 2 日	80	
		WBSKG91020E397827 ～ WBSKG91090E397999 平成 22 年 4 月 16 日 ～ 平成 22 年 5 月 11 日	6	
		WBSKG91090E568038 ～ WBSKG91030E569296 平成 22 年 5 月 14 日 ～ 平成 22 年 12 月 3 日	27	
		WBSKG91090E684906 ～ WBSKG92080E698598 平成 22 年 12 月 6 日 ～ 平成 23 年 9 月 26 日	142	
CBA-WD40		WBSKG91030E854371 ～ WBSKG91050E854405 平成 23 年 9 月 17 日 ～ 平成 23 年 9 月 23 日	3	
4 型式	2 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 12 月 9 日 ～ 平成 23 年 9 月 28 日	(計 513 台)	

(備考) 本件は、平成 25 年 3 月 12 日付け届出番号「外-1912」で届出したものであるが、対象範囲の拡大が必要であったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。