

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年5月18日

リコール届出番号	4036	リコール開始日	平成29年5月18日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	ルーフレール フロントカバー		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ルーフレールにおいて、フロントカバー取付け部の設定が不適切なため、ルーフレールを車体に組付ける際に、フロントカバーの固定爪の一部が損傷することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定爪の損傷が拡大してガタが発生し、最悪の場合、走行中にフロントカバーが脱落し、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ルーフレールのフロントレグを対策品に交換する。		
不具合件数	59件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 4036 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-YAM	「エクシーガ」	YAM-017001 ～ YAM-022229 平成27年4月8日 ～ 平成28年5月13日	5,227	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年4月8日 ～ 平成28年5月13日	(計5,227台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。