

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 6月 1日

リコール届出番号	4053	リコール開始日	平成29年 6月 2日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位（部品名）	車体（エアコンカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、エアコンカバーとルーフの締結構造が不適切なため、ルーフ後方から強い風を受けると、カバーを締結している樹脂製ファスナーが外れ、カバーが浮いてルーフとの間に隙間が生じることがある。さらに強い横風を受けると、最悪の場合、カバーが破損し脱落して、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコンカバーとルーフの締結構造を樹脂製ファスナーからボルト締結に変更する。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4053のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-RU1ESAA	「日野セレガ」	RU1ESA-40012～RU1ESA-41792	1,694	
	PKG-RU1ESAA		平成17年 8月26日～平成20年 9月 1日		
	BJG-RU1ASAR		RU1ASA-40011～RU1ASA-40015	5	
			平成20年 6月10日～平成20年 6月13日		
	ADG-RU8JHAA		RU8JHA-40011～RU8JHA-40299	288	
	BDG-RU8JHAA		平成18年 2月13日～平成20年 7月 1日		
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年 8月26日～平成20年 9月 1日	(計1,987台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。