

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成29年7月3日

リコール届出番号	4066	リコール開始日	平成29年7月3日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ワイヤーハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールローダーのワイヤーハーネスにおいて、防水性が不足しているため、雨水等がワイヤーハーネスのカバー内部に浸入することがある。そのため、浸入した雨水等が配線を伝い、コネクタの端子部に到達し腐食すると、走行中エンジンが停止するなど走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のワイヤーハーネスに交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.4066 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
クボタ	YDM-R430E	「R430E」	R430E-10001~R430E-10156 平成28年8月5日~平成29年4月4日	83台	
		「6SDTL8」	R430E-10005~R430E-10151 平成28年8月8日~平成29年3月8日	72台	
	YDM-R530E	「R530E」	R530E-10001~R530E-10128 平成28年10月6日~平成29年3月29日	117台	
		「6SDTL10」	R530E-10020~R530E-10101 平成28年9月27日~平成29年1月23日	9台	
	YDM-R630E	「R630E」	R630E-10001~R630E-10031 平成28年8月9日~平成29年3月22日	23台	
		「6SDTL12」	R630E-10004~R630E-10024 平成28年9月8日~平成28年12月19日	7台	
	(計3型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年8月5日~平成29年4月4日	計 311台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。