

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 6 月 30 日

リコール届出番号	外-2509	リコール開始日	平成 29 年 6 月 30 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料供給ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンの燃料装置において、燃料供給ホースの製造が不適切なため、ホースの厚みが均一でないものがある。そのため、燃料の圧力の変動によって燃料供給ホースが損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給ホースを良品と交換する。		
不具合件数	14 件	事故の有無	0 件
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2509 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LDA-3D20	「BMW 320d」	WBA3D36060NS44679 ~ WBA3D36010NS48865 平成 26 年 5 月 29 日 ~ 平成 27 年 3 月 9 日	2,054	
			WBA3D36020NT08099 ~ WBA3D36090NT08973 平成 27 年 1 月 22 日 ~ 平成 27 年 3 月 6 日	443	
			WBA3D36060NT53904 ~ WBA3D36050NT54994 平成 27 年 3 月 7 日 ~ 平成 27 年 5 月 13 日	331	
			WBA3K32010F794703 ~ WBA3K32010F795348 平成 26 年 4 月 12 日 ~ 平成 26 年 6 月 24 日	412	
			WBA3K32040K402417 ~ WBA3K32020K403999 平成 26 年 8 月 26 日 ~ 平成 27 年 1 月 26 日	880	
			WBA3K32050K473500 ~ WBA3K32000K474098 平成 27 年 1 月 26 日 ~ 平成 27 年 2 月 20 日	341	
	計 1 型式	計 1 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 26 年 4 月 12 日 ~ 平成 27 年 5 月 13 日	計 4,461 台	

(備考) 本件は、平成 28 年 6 月 29 日付け届出番号「外-2350」で届出したものであるが、対象範囲の選定が不十分であったことが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。