

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成29年 7月31日

改善対策届出番号	527	改善対策開始日	平成29年 7月31日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	室内燃料タンクカバー		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型・中型路線バスにおいて、室内燃料タンクカバー端部の保護材の材質及び構造が不適切なため、乗客が乗降する際に手荷物等が接触すると、保護材の表皮が摩耗して内部の芯金が露出することがある。そのため、そのまま使用を続けると、乗客が露出した芯金の端部に触れて負傷するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、室内燃料タンクカバー端部の保護材を対策品に交換する。		
不具合件数	15件	事故の有無	軽傷1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
日野	QDG-KV290N1	「日野 ブルーリボン」	KV290N1-7000001～KV290N1-7000320	268	
	QKG-KV290N1		平成27年10月12日～平成29年5月24日		
	QKG-KV290Q1	「日野 レインボー」	KV290Q1-7000010～KV290Q1-7000281	184	
	QPG-KV290Q1		平成27年11月30日～平成29年4月26日		
	QRG-KV290Q1		KR290J2-7000001～KR290J2-7000161		
	SKG-KR290J2	平成28年6月22日～平成29年5月19日			
QSG-HL2ANAP	「日野 ブルーリボン ハイブリッド」	HL2ANA-40011～HL2ANA-40063	47		
QSG-HL2ASAP		平成27年11月13日～平成29年3月14日			
			HL2ASA-40011～HL2ASA-40048	35	
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年10月12日～平成29年5月24日	(計667台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。