


# 改善箇所説明図



## 改善の内容

全車両、当該アンカーボルトを対策品と交換し、燃料タンク保護カバーを追加する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は、交換部品を示す。  は、追加する部品を示す。