

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年9月7日

リコール届出番号	4100	リコール開始日	平成29年9月7日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	原動機(クランクプーリ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンの防振ゴム付クランクプーリにおいて、構造が不適切なため、使用過程においてクランクプーリ本体と防振ゴム部の接着面が剥離するものがある。そのため、当該クランクプーリのリング部が空転又は外れ、発電機が作動しなくなり、エンジンが停止するおそれがある。また、最悪の場合、外れたリング部が他の交通への妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両クランクプーリを点検し、接着タイプのクランクプーリであれば対策品に交換する。		
不具合件数	403件	事故の有無	1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 4100のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	GD-TT1	「サンバー」	TT1-002001 ~ TT1-059791 平成11年1月20日 ~ 平成15年6月24日	24, 124	
	GD-TT2		TT2-002001 ~ TT2-203970 平成11年1月20日 ~ 平成15年6月30日	110, 031	
	GD-TV1		TV1-002001 ~ TV1-064252 平成11年1月20日 ~ 平成14年8月1日	26, 323	
	GD-TV2		TV2-002001 ~ TV2-049346 平成11年1月20日 ~ 平成14年8月6日	27, 034	
	GF-TW1		TW1-002001 ~ TW1-008515 平成11年10月6日 ~ 平成13年7月31日	1, 127	

スバル	GF-TW2	「サンバー」	TW2-002001 ~ TW2-007597 平成11年10月6日 ~ 平成13年7月31日	1,365	
	LE-TT1		TT1-045101 ~ TT1-101226 平成14年1月8日 ~ 平成19年11月29日	45,824	
	LE-TT2		TT2-140501 ~ TT2-396035 平成14年1月8日 ~ 平成19年11月30日	215,854	
	LE-TV1		TV1-057001 ~ TV1-159077 平成14年1月8日 ~ 平成19年12月3日	86,803	
	LE-TV2		TV2-044201 ~ TV2-110829 平成14年1月8日 ~ 平成19年11月28日	55,393	
	TA-TW1		TW1-008701 ~ TW1-026294 平成13年8月1日 ~ 平成19年6月27日	12,707	
	TA-TW2		TW2-007701 ~ TW2-028060 平成13年8月2日 ~ 平成19年6月27日	14,466	
	GBD-TT1		TT1-083505 ~ TT1-101056 平成17年10月7日 ~ 平成19年11月19日	104	
	GBD-TT2		TT2-313206 ~ TT2-392893 平成17年10月7日 ~ 平成19年10月25日	143	
	GBD-TV1		TV1-124306 ~ TV1-158736 平成17年10月7日 ~ 平成19年11月23日	545	
	GBD-TV2		TV2-088002 ~ TV2-110811 平成17年10月11日 ~ 平成19年11月27日	497	
	ABA-TW1		TW1-026501 ~ TW1-026504 平成19年12月7日 ~ 平成20年2月27日	4	
	ABA-TW2		TW2-028501 ~ TW2-028504 平成19年12月7日 ~ 平成20年2月27日	4	
(計18型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年1月20日 ~ 平成20年2月27日	(計622,348台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。