

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 9 月 22 日

リコール届出番号	外-2533	リコール開始日	平成 29 年 9 月 22 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ペーター・クロンシュナーブル	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437	
不具合の部位(部品名)	メインフレーム		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインフレームにおいて、スイングアームピボット取付部のテーパー部が狭いため、スイングアームピボットが適切な位置決めができないまま取り付けられているものがある。そのため、ピボット用固定ボルトの軸力が不足し、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等により当該ボルトが緩み、スイングアームにがたつきが生じ、ホイールが振れ、最悪の場合、走行安定性を損ない転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ピボット用固定ボルトを取り外して清掃し、ボルトに緩み止め剤を塗布して、スイングアームピボットを正しい位置に合わせ、適正トルクで均等に締め付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者: ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、シート下のフレームに外-2533 を貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
BMW	EBL-R12JB	「BMW R nineT」	WB10J0101HZ712372 ~ WB10J0106HZ712934 平成28年9月14日 ~ 平成28年11月18日	134 台	
BMW	EBL-R12JB	「BMW R nineT」	WB10A0601EZ418121 ~ WB10A0609GZ675692 平成26年1月7日 ~ 平成28年8月31日	1,133 台	
BMW	R NINET	「BMW R NINET」	WB10A0603EZ417794 ~ WB10A0609EZ417797 平成25年12月10日 ~ 平成25年12月11日	4 台	
	(2型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月10日 ~ 平成28年11月18日	(計 1,271 台)	

【備考】上記型式 R NINET と EBL-R12JB は同一車種である。

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。