

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年10月4日

リコール届出番号	4120	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（電気式無段変速機）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気式無段変速機の発電用モータにおいて、モータシャフトのマグネット保持用プレートのかしめが不適切なため、長時間のアイドルリングや高負荷走行により当該プレートが摩耗し、コイルと接触して短絡することがある。そのため、警告灯が点灯し、最悪の場合、ハイブリッドシステムが停止して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	電気式無段変速機を良品と交換する。		
不具合件数	156件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4120のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-AZK10	「SAI」	AZK10-2000102～AZK10-2038257 平成21年10月1日～平成22年12月1日	34,123	
レクサス	DAA-ANF10	「HS250h」	ANF10-2000102～ANF10-2041606 平成21年6月10日～平成22年10月14日	21,505	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年6月10日～平成22年12月1日	(計55,628台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。