

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年12月14日

リコール届出番号	外-2575	リコール開始日	平成29年12月15日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(エアサスペンション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	フロントエアサスペンションにおいて、エアベローズの製造が不適切なため、走行時の振動等により、エアベローズの固定金具(サポートリング)が外れ、エアベローズが破損することがある。そのため、警告灯が点灯するとともに車体が傾き、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアサスペンションの製造番号を確認し、該当する場合はエアサスペンションを良品へ交換する。		
不具合件数	23件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告及びドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2575のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-253964	「メルセデスAMG GLC43 4M」	WDC2539642F241039～WDC2539642F280292 平成29年4月10日～平成29年6月30日	28	右ハンドル
	CBA-253364	「メルセデスAMG GLC43 4M C」	WDC2533642F240474～WDC2533642F287890 平成29年4月10日～平成29年7月10日	51	
	CBA-213064	「メルセデスAMG E43 4MATIC」	WDD2130641A218963～WDD2130641A322298 平成29年4月13日～平成29年9月19日	84	左ハンドル
			WDD2130642A219009～WDD2130642A279074 平成29年4月12日～平成29年7月6日	157	右ハンドル
	CBA-213264	「メルセデスAMG E43 4M SW」	WDD2132642A220523～WDD2132642A278352 平成29年4月12日～平成29年7月10日	181	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-213089	「メルセデスAMG E63S 4M+」	WDD2130891A219026～WDD2130891A273939 平成29年4月21日～平成29年7月6日	51	左ハンドル
			WDD2130892A217852～WDD2130892A265113 平成29年4月12日～平成29年7月6日	48	右ハンドル
	(計5型式)	(計5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年4月10日～平成29年9月19日	(計600台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。