

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 1月18日

リコール届出番号	4154	リコール開始日	平成30年 1月19日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	制動装置（リヤ車輪速センサー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	四輪駆動車のリヤ車輪速センサーにおいて、センサーの樹脂材質が不適切なため、樹脂が吸水することがある。そのため、センサー内部の電子部品がショートし、センサーが異常な信号を出力して、ABS警告灯が点灯して機能が停止または、速度計が作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤ車輪速センサーの識別番号を確認し、対策前品が装着されていた場合は対策品と交換する。		
不具合件数	614件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4154のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA25S	「アルト」	HA25S-700061～HA25S-769907 平成21年12月1日～平成22年10月29日	10,500	
	DBA-HE22S	「アルト ラパン」	HE22S-100084～HE22S-172723 平成20年11月3日～平成22年8月2日	8,870	
			HE22S-180002～HE22S-187355 平成22年8月2日～平成22年11月1日	1,039	
			HE22S-850021～HE22S-850746 平成22年8月2日～平成22年10月29日	137	
	CBA-HE22S		HE22S-800058～HE22S-803788 平成20年11月3日～平成22年7月24日	759	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
スズキ	DBA-MH23S	「ワゴンR」	MH23S-100082～MH23S-353272 平成20年9月3日～平成22年7月30日	27,267		
			MH23S-360004～MH23S-389598 平成22年8月2日～平成22年11月2日	3,811		
			MH23S-500031～MH23S-582007 平成20年9月16日～平成22年7月30日	9,854		
			MH23S-590005～MH23S-601962 平成22年8月2日～平成22年10月29日	1,443		
	CBA-MH23S		MH23S-400014～MH23S-405364 平成20年9月3日～平成21年9月30日	1,282		
			MH23S-800055～MH23S-845397 平成20年9月16日～平成22年8月3日	8,662		
			MH23S-850002～MH23S-850722 平成22年8月2日～平成22年10月29日	715		
	DBA-MK21S		「パレット」	MK21S-180518～MK21S-209403 平成21年9月1日～平成22年7月24日	4,756	
				MK21S-220006～MK21S-228596 平成22年7月26日～平成22年11月1日	1,384	
				MK21S-340716～MK21S-375737 平成21年9月1日～平成22年7月24日	4,791	
		MK21S-380001～MK21S-388172 平成22年7月26日～平成22年10月29日		1,125		
		CBA-MK21S		MK21S-500014～MK21S-503109 平成20年1月11日～平成21年8月7日	3,038	
				MK21S-510001～MK21S-510138 平成21年8月18日～平成22年4月23日	137	
				MK21S-550006～MK21S-550196 平成21年8月19日～平成22年4月9日	188	
MK21S-600067～MK21S-639490 平成20年1月9日～平成21年8月18日				13,767		
MK21S-650002～MK21S-650188 平成22年7月26日～平成22年10月29日				187		
MK21S-820030～MK21S-834206 平成21年9月1日～平成22年7月24日				2,819		
DBA-ML21S	「ルークス」	ML21S-100006～ML21S-111233 平成21年11月2日～平成22年7月24日	1,952			
		ML21S-120001～ML21S-124864 平成22年8月2日～平成22年11月1日	716			
ニッサン	DBA-ML21S	「ルークス」	ML21S-100006～ML21S-111233 平成21年11月2日～平成22年7月24日	1,952		
			ML21S-120001～ML21S-124864 平成22年8月2日～平成22年11月1日	716		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
ニッサン	DBA-ML21S	「ルークス」	ML21S-500006～ML21S-523263 平成21年11月2日～平成22年7月24日	3,434		
			ML21S-530002～ML21S-537456 平成22年8月2日～平成22年11月1日	1,080		
	CBA-ML21S		ML21S-800015～ML21S-805519 平成21年11月2日～平成22年7月26日	1,129		
			ML21S-810001～ML21S-810375 平成22年8月2日～平成22年10月29日	375		
マツダ	DBA-HB25S	「キャロル」	HB25S-700029～HB25S-712163 平成21年12月15日～平成22年10月29日	1,697		
	DBA-MJ23S		「A Z -ワゴン」	MJ23S-100006～MJ23S-137722 平成20年9月15日～平成22年7月30日	4,531	
		MJ23S-140001～MJ23S-145850 平成22年8月2日～平成22年10月29日		866		
		MJ23S-500005～MJ23S-509944 平成20年10月1日～平成22年7月30日		1,577		
		MJ23S-520003～MJ23S-521632 平成22年8月2日～平成22年10月22日		281		
		CBA-MJ23S		MJ23S-400013～MJ23S-400709 平成20年9月22日～平成21年8月26日	191	
				MJ23S-800007～MJ23S-804364 平成20年10月1日～平成22年7月30日	1,054	
		MJ23S-810001～MJ23S-810178 平成22年8月2日～平成22年10月11日		178		
	(計 12 型式)	(計 7 車種)		(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月9日～平成22年11月2日	(計 126,171 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。